



HRM50 Kovametallileikkuihin reikäsaha

Varastoimme
sopimuksen mukaan !

VAIHTOVARRET Järeä terä suurella läpäisykyvyllä

HRM50	Läpäisykyky 50mm	Koot Ø 14 - 150mm
Kiinnitys	Vaihtovarret eri koneille. Kupit ja varret myydään erikseen.	
Hammastus	Kovametalli, hampaan leveys n.4mm. Vaihtuva hionta.	
Rajoitinkaulus	On, 55mm kohdalla. Ei mene läpi poratusta reiästä.	
Kupin syvyys	n. 60mm sisäpuolelta	
Pakkaus sisältää	Kupin ja kuusiokoloavaimen. Varret erikseen. Lieriö- ja MK-varren pakkaus sisältää kuusiokoloavaimen ohjainporan vaihtoa varten.	
Käyttökohteet	Paksumat metallit. Teräs, ruostumaton teräs, ei-rautametallit. Lasikuitu ja muovit.	

Ø mm	Til.nro	Ø mm	Til.nro	Ø mm	Til.nro
14	HRM50014	38	HRM50038	62	HRM50062
15	HRM50015	39	HRM50039	63	HRM50063
16	HRM50016	40	HRM50040	64	HRM50064
17	HRM50017	41	HRM50041	65	HRM50065
18	HRM50018	42	HRM50042	66	HRM50066
19	HRM50019	43	HRM50043	67	HRM50067
20	HRM50020	44	HRM50044	68	HRM50068
21	HRM50021	45	HRM50045	69	HRM50069
22	HRM50022	46	HRM50046	70	HRM50070
23	HRM50023	47	HRM50047	75	HRM50075
24	HRM50024	48	HRM50048	76	HRM50076
25	HRM50025	49	HRM50049	77	HRM50077
26	HRM50026	50	HRM50050	78	HRM50078
27	HRM50027	51	HRM50051	80	HRM50080
28	HRM50028	52	HRM50052	85	HRM50085
29	HRM50029	53	HRM50053	90	HRM50090
30	HRM50030	54	HRM50054	95	HRM50095
31	HRM50031	55	HRM50055	100	HRM50100
32	HRM50032	56	HRM50056	105	HRM50105
33	HRM50033	57	HRM50057	110	HRM50110
34	HRM50034	58	HRM50058	115	HRM50115
35	HRM50035	59	HRM50059	120	HRM50120
36	HRM50036	60	HRM50060	130	HRM50130
37	HRM50037	61	HRM50061	140	HRM50140
				150	HRM50150

Magneettiporakoneen varret
Terille Ø14-100mm (kiinnike Ø20mm)
HRM-weldon (Weldon 19,05 - Ø20)
HRM-quick-in (FEIN Quick-In - Ø20)
HRM-one-touch (Nitto One-Touch - Ø20)
Terille Ø105-120mm (kiinnike Ø32mm)
HRM-weldon2 (Weldon 19,05 - Ø32)
Venttiilitappi
SHC756125P Ø 6,35 x 125mm



Lieriövarret Ø10 tai 13mm - sisältäen ohjainporan ja jousen
Terille Ø14-100mm (kiinnike Ø20mm)
HRM50-HEX10 Ø10mm
HRM50-HEX13 Ø13mm
Terille Ø105-120mm (kiinnike Ø32mm)
HRM50-HEX13/2 Ø13mm
Vara ohjainpora jousella
HRM50-KP Ø 6 x 100mm



PAKSUT TERÄKSET
50mm asti



VAIHTOVARSITERÄT S.35-39

- Valitse tarpeisiisi sopiva kuppi
- Valitse koneellesi sopiva kiinnitys

Kupit ja varret myydään erikseen

Samat terät käytettävissä:

- Käsiporakoneilla
- Magneettiporakoneilla
- Pylväsporakoneilla

Kierroslukusuositukset sivulla 41

Suosittelaa leikkuneestein tai -tahnain käyttöä.

Tukeva ja helppo kaksipuoleinen kuusiokolo-ruuvikiinnitys varren vaihtoon.

Kiinnitysreiän Ø 20mm HRM50 14-100mm

Kiinnitysreiän Ø 32mm HRM50 105-150mm



Morsekartiovarret terille Ø14-100mm

- sisältäen ohjainporan ja jousen (kiinnike Ø20mm)

HRM50-MK2

HRM50-MK3

Morsekartiovarret terille Ø105-150mm

- sisältäen ohjainporan ja jousen (kiinnike Ø32mm)

HRM50-MK3032 (Ø32mm)

HRM50-MK4032 (Ø32mm)